

Kokido Revolution Cyfrowy termometr słoneczny zanurzeniowy



Funkcjonować:

- Zakres pomiaru temperatury: 0 - 50°C +/- 1°C
- Dwa przyciski: RESET, °C/°F
- Automatyczne wyłączenie po 2,5 minutach pracy

OSTRZEŻENIE:

TO URZĄDZENIE NIE JEST ZABAWKĄ!

TRZYMAĆ TO URZĄDZENIE z dala od DZIECI!

Jeśli w basenie są ludzie, wyjmij termometr z wody.

Stosowanie:

Naciśnij przycisk RESET, aby aktywować termometr. Wyświetlana jest aktualna temperatura.

Naciśnij przycisk °C / °F wybierz żadaną jednostkę miary. Możesz przełączać się między nimi w dowolnym momencie, naciskając ten przycisk °C a °F.

Umieść termometr w basenie, aby miał wystarczająco dużo światła słonecznego i działał prawidłowo. przywiąż mocno sznurek do krawędzi basenu (np. drabiny). Upewnij się, że termometr nie może wpłynąć do skimmera.

Ogłoszenie:

Nie upuszczaj termometru. panel słoneczny i ekran LCD mogą ulec uszkodzeniu.

przy silnym nasłonecznieniu ciepłe powietrze wewnątrz termometru może rozszerzać się i unosić się na szkiełku. Jest to normalne, suwak powróci, gdy temperatura wewnątrz termometru spadnie.

Normalne działanie produktu może zostać zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak, po prostu zresetuj produkt i wznów normalne działanie, naciskając przycisk RESET.



Prosimy o przestrzeganie przepisów Unii Europejskiej i pomoc w ochronie środowiska. Zanieś wadliwy sprzęt elektryczny do zakładu wyznaczonego przez gminę, który odpowiednio poddaje recyklingowi sprzęt elektryczny i elektroniczny. Nie wyrzucaj go do odpadów mieszanych.

